

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка
муниципального района Ставропольский

7/1, ул. Полевая, с. Хрящевка 445146, Самарская область, Ставропольский район, т. 23-57-42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛИЦЕЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) с. ХРЯЩЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

445146, Российская Федерация, Самарская область,
муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Хрящевка,
село Хрящевка, ул. Полевая, д. 7/1.

Телефон/факс: (8482) 23-57-42

От «02 сентября» 2014 г.
№ 135

Главе Администрации
Муниципального района Ставропольский
Самарской области
Пучкову А.С.
директора ГБОУ лицея
(технологического) с. Хрящевка
Сухова И.А.

Уважаемый Александр Степанович!

Просим Вас включить в титульный список производства работ до 01.11.2014 года мероприятия по устранению Предписания № 927/1/1 от 01.08.2014 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ №О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки: в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка муниципального района Ставропольский.

Место нахождения Учреждения:

фактический адрес: ГБОУ лицей (технологический) с. Хрящевка
445146, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вх. № 6441 от 08.09.14

Ставропольский, сельское поселение Хрящевка, село Хрящевка, ул. Полевая, д. 7/2;

1. На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки, (выход из здания начальной школы (левое крыло): верхняя ступень — 0.1 м, остальные ступени 0.14 м). Основание: п. 6.28* СНиП 21-01-97*;
2. На лестничной клетке между 1 и 2 этажами здания (правое крыло) выступающий прибор отопления (радиатор батареи) расположен на высоте менее 2.2 м от поверхности площадки. Основание: п. 6.32* СНиП 21-01-97*;
3. На лестничной клетке между 1 и 2 этажами здания (левое крыло) выступающий прибор отопления (радиатор батареи) расположен на высоте менее 2.2 м от поверхности площадки. Основание: п. 6.32* СНиП 21-01-97*;
4. Ширина эвакуационного выхода из здания начальной школы (левое крыло) менее 1.2 метра (по факту 0,91 м.). Основание: п. 6.16 СНиП 21-01-97*;
5. Ширина эвакуационного выхода из здания начальной школы (правое крыло) менее 1.2 метра (по факту 0,90 м.). Основание: п. 6.16 СНиП 21-01-97*;
6. В полу на пути эвакуации из помещения левого крыла здания в лестничную клетку 1 этажа здания начальной школы, допущен перепад высот (0.1 м), тем самым допущена различная высота проступи в пределах лестничной клетки. Основание: п. 6.28* СНиП 21-01-97*;
7. Ширина лестничной площадки на 2 этаже левого крыла здания меньше ширины марша лестницы (по факту 0.8 м). Ширина марша лестницы - 0.9 м. Основание: 6.31 * СНиП 21-01-97*;
8. Ширина пути эвакуации - лестничной площадки при открытых дверях на 2 этаже левого крыла • здания менее 1.2 м (по факту - 0.8 м). Основание: 6.27 СНиП 21-01-97*;

9. Для отделки облицовки фасада здания применены горючие материалы (пластиковые панели). Основание: п. 7.1 СНИП 21-01-97*;

10. Ширина лестничных площадок (пути эвакуации) между 1 и 2 этажами здания меньше 1.2 м (по факту 0.95 м). Основание: п. 6.27 СНИП 21-01-97*.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок (до 01.11.2014 г.) является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Директор ГБОУ лицея

с. Хрящевка



[Handwritten signature in blue ink]

И.А. Сухов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка
муниципального района Ставропольский

7/1, ул. Полевая, с. Хрящевка 445146, Самарская область, Ставропольский район, т. 23-57-42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛИЦЕЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) с. ХРЯЩЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

445146, Российская Федерация, Самарская область,
муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Хрящевка,
село Хрящевка, ул. Полевая, д. 7/1.

Телефон/факс: (8482) 23-57-42

От « 08 » сентября 2014 г.
№ 134

Начальнику отдела
материально-технического обеспечения
государственных бюджетных
образовательных учреждений
муниципального района Ставропольский
Самарской области
Титову А.В.
директора ГБОУ лицея
(технологического) с. Хрящевка
Сухова И.А.

Уважаемый Андрей Владимирович!

Просим Вас включить в титульный список производства работ до 01.11.2014 года мероприятия по устранению Предписания № 927/1/1 от 01.08.2014 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки: в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка муниципального района Ставропольский.

Место нахождения Учреждения:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вх. № 6743 от 08.09.14

фактический адрес: ГБОУ лицей (технологический) с. Хрящевка 445146, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Хрящевка, село Хрящевка, ул. Полевая, д. 7/2;

1. На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки, (выход из здания начальной школы (левое крыло): верхняя ступень — 0.1 м, остальные ступени 0.14 м). Основание: п. 6.28* СНиП 21-01-97*;
2. На лестничной клетке между 1 и 2 этажами здания (правое крыло) выступающий прибор отопления (радиатор батареи) расположен на высоте менее 2.2 м от поверхности площадки. Основание: п. 6.32* СНиП 21-01-97*;
3. На лестничной клетке между 1 и 2 этажами здания (левое крыло) выступающий прибор отопления (радиатор батареи) расположен на высоте менее 2.2 м от поверхности площадки. Основание: п. 6.32* СНиП 21-01-97*;
4. Ширина эвакуационного выхода из здания начальной школы (левое крыло) менее 1.2 метра (по факту 0,91 м.). Основание: п. 6.16 СНиП 21-01-97*;
5. Ширина эвакуационного выхода из здания начальной школы (правое крыло) менее 1.2 метра (по факту 0,90 м.). Основание: п. 6.16 СНиП 21-01-97*;
6. В полу на пути эвакуации из помещения левого крыла здания в лестничную клетку 1 этажа здания начальной школы, допущен перепад высот (0.1 м), тем самым допущена различная высота проступи в пределах лестничной клетки. Основание: п. 6.28* СНиП 21-01-97*;
7. Ширина лестничной площадки на 2 этаже левого крыла здания меньше ширины марша лестницы (по факту 0.8 м). Ширина марша лестницы - 0.9 м. Основание: 6.31 * СНиП 21-01-97*;

8. Ширина пути эвакуации - лестничной площадки при открытых дверях на 2 этаже левого крыла • здания менее 1.2 м (по факту - 0.8 м). Основание: 6.27 СНиП 21-01-97*;

9. Для отделки облицовки фасада здания применены горючие материалы (пластиковые панели). Основание: п. 7.1 СНиП 21-01-97*;

10. Ширина лестничных площадок (пути эвакуации) между 1 и 2 этажами здания меньше 1.2 м (по факту 0.95 м). Основание: п. 6.27 СНиП 21-01-97*.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок (до 01.11.2014 г.) является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Директор ГБОУ лицея
с. Хрящевка



И.А. Сухов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка

муниципального района Ставропольский

7/1, ул. Полевая с. Хрящевка, 445146, Самарская область, м.р. Ставропольский, т. 23-57-42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛИЦЕЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) с. ХРЯЩЕВКА,
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

445146, Российская Федерация, Самарская область,
муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Хрящевка,
село Хрящевка, ул. Полевая, д. 7/1.

Телефон/факс: (8482) 23-57-42

От «03» февраля 2014 г.
№ 33

Начальнику Отдела Надзорной Деятельности
городского округа Тольятти и м.р. Ставропольский

полковнику внутренней службы

А.И. Сиваню

директора ГБОУ лицея с. Хрящевка

И.А. Сухова


445146, Самарская область,

м.р. Ставропольский, с.п. Хрящевка ул. Полевая 7/1

тел. 23-57-42

~~Довожу до Вашего сведения перечень устранимых замечаний~~
выявленных в ходе проверки проведенной в период с «13» февраля 2014г. по
«20» февраля 2014 г. государственным инспектором г.о. Тольятти и м.р.
Ставропольский по пожарному надзору – инспектором ОНД г.о. Тольятти и
м.р. Ставропольский лейтенантом внутренней службы Архиповым
Константином Викторовичем объекта, расположенного по адресу: Самарская
область муниципальный район Ставропольский, с. Хрящевка, ул. Полевая,
7/2:

1. Заключен соответствующий договор между МКУ отделом МТО
Ставропольского района на обслуживание установок пожарной
сигнализации начальной школы со специализированной организацией;
2. На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной
высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки, (выход из
здания начальной школы (левое крыло): верхняя ступень - 0.1 м,



остальные ступени 0.14 м) оформлены соответствующие заявки на включение в титульный список производства работ Главе Администрации по Муниципального района Ставропольский А.С. Пучкову от 17.09.2011 г., от 02.12.2011 г., от 31.10.2012 г., от 15.10.2012 г., от 04.02.2013 г., от 05.04.2013 г., от 18.04.2013 г., от 04.02.2014 г.;

3. На лестничной клетке между 1 и 2 этажами здания (правое крыло) выступающий прибор отопления (радиатор батареи) расположен на высоте менее 2.2 м от поверхности площадки оформлены соответствующие заявки на включение в титульный список производства работ Главе Администрации по Муниципального района Ставропольский А.С. Пучкову от 17.09.2011 г., от 02.12.2011 г., от 31.10.2012 г., от 15.10.2012 г., от 04.02.2013 г., от 05.04.2013 г., от 18.04.2013 г., от 04.02.2014г.;

4. На втором этаже здания, в коридоре (левое крыло здания) перемонтирован пожарный извещатель на расстоянии 1 м от вентиляционного отверстия;

5. Ширина эвакуационного выхода из здания начальной школы (левое крыло) менее 1.2 метра (по факту 0,91 м) оформлены соответствующие заявки на включение в титульный список производства работ Главе Администрации по Муниципального района Ставропольский А.С. Пучкову от 17.09.2011 г., от 02.12.2011 г., от 31.10.2012 г., от 15.10.2012 г., от 04.02.2013 г., от 05.04.2013 г., от 18.04.2013 г., от 04.02.2014г.;

6. Ширина эвакуационного выхода из здания начальной школы (правое крыло) менее 1.2 метра (по факту 0,90 м) оформлены соответствующие заявки на включение в титульный список производства работ Главе Администрации по Муниципального района Ставропольский А.С. Пучкову от 17.09.2011 г., от 02.12.2011 г., от 31.10.2012 г., от 15.10.2012 г., от 04.02.2013 г., от 05.04.2013 г., от 18.04.2013 г., от 04.02.2014г.;

7. На все двери выходов на лестничные клетки 1 и 2 этажей здания смонтированы устройства самозакрывания и уплотнения в притворах;

8. В полу на пути эвакуации из помещения левого крыла здания в

лестничную клетку 1 этажа здания начальной школы, допущен перепад высот (0.1 м), тем самым допущена различная высота проступи в пределах лестничной клетки оформлены соответствующие заявки на включение в титульный список производства работ Главе Администрации по Муниципального района Ставропольский А.С. Пучкову от 17.09.2011 г., от 02.12.2011 г., от 31.10.2012 г., от 15.10.2012 г., от 04.02.2013 г., от 05.04.2013 г., от 18.04.2013 г., от 04.02.2014г.;

9. Огнетушитель, расположенный в помещении 2 этажа здания (левое крыло) перевешен на высоту до 1.5 метра,. Согласно требованиям п 4.2.7 согласно ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 19 ноября 2008 года;

10. Прибор приёмно-контрольный автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении здания начальной школы (2 этаж), где не осуществляется круглосуточное пребывание дежурного персонала. Заключен договор с охранным предприятием на монтаж системы охранной сигнализации в данном помещении с выводом на пульт дежурного группы реагирования (копия прилагается);

11. Ширина лестничной площадки на 2 этаже левого крыла здания меньше ширины марша лестницы (по факту 0.8 м). Ширина марша лестницы - 0.9 м. оформлены соответствующие заявки на включение в титульный список производства работ Главе Администрации по Муниципального района Ставропольский А.С. Пучкову от 17.09.2011 г., от 02.12.2011 г., от 31.10.2012 г., от 15.10.2012 г., от 04.02.2013 г., от 05.04.2013 г., от 18.04.2013 г., от 04.02.2014г.;

12. Ширина пути эвакуации - лестничной площадки при открытых дверях на 2 этаже левого крыла здания менее 1.2 м (по факту -- 0.8 м) оформлены соответствующие заявки на включение в титульный список производства работ Главе Администрации по Муниципального района Ставропольский А.С. Пучкову от 17.09.2011 г., от 02.12.2011 г., от

где не осуществляется

Заключен договор

31.10.2012 г., от 15.10.2012 г., от 04.02.2013 г., от 05.04.2013 г., от 18.04.2013 г., от 04.02.2014 г;

13. Проведена проверка работоспособности наружного противопожарного водопровода (акт прилагается от 25.12.2013 г. за лицензией обращаться центр пожарной защиты ул. Новозаводская);

14. Для отделки облицовки фасада здания применены горючие материалы (пластиковые панели). оформлены соответствующие заявки на включение в титульный список производства работ Главе Администрации по Муниципального района Ставропольский А.С. Пучкову от 17.09.2011 г., от 02.12.2011 г., от 31.10.2012 г., от 15.10.2012 г., от 04.02.2013 г., от 05.04.2013 г., от 18.04.2013 г., от 04.02.2014 г.;

15. Ширина лестничных площадок (пути эвакуации) между 1 и 2 этажами здания меньше 1.2 м (по факту 0.95 м) оформлены соответствующие заявки на включение в титульный список производства работ Главе Администрации по Муниципального района Ставропольский А.С. Пучкову от 17.09.2011 г., от 02.12.2011 г., от 31.10.2012 г., от 15.10.2012 г., от 04.02.2013 г., от 05.04.2013 г., от 18.04.2013 г., от 04.02.2014 г.

Директор ГБОУ лица

с. Хрящевка

И.А. Сухов

